



**CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
DE LA CARTE IGN 1/25 000ème
Demande d'expertise**

**Remplir un imprimé par commune et par écoulement et l'accompagner
d'une carte localisant le tracé contesté**

DEMANDEUR

Nom, Prénom : LENOIR Pierre-Jean
 Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...) :
 GAEC du Pressain
 Adresse : Le Pressain 72150 Saint Vincent du Lormon
 Téléphone : 06 89 34 81 33
 Courriel : jean.lenoir@orange.fr
 N° SIRET : 31316305600015 ou à défaut, date de naissance :
 Statut : propriétaire riverain exploitant riverain observateur extérieur
 Qualité : exploitant agricole technicien de rivière autre :

SITUATION DE L'ÉCOULEMENT À EXPERTISER

Commune : St Vincent du Lormon Lieu-dit : Les Caves
 Références cadastrales (n° et section) : A0914/A1135/A0906/A1137/A1138
 Longueur concernée : 440 m

Joindre un extrait de la I.G.N 1/25 000 (sélectionner l'échelle en bas de l'écran) disponible sur le site internet de géoportail : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

- Indiquer le lieu dit et la commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à l'aide des outils géoportail ou imprimer la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.

PRESENCE/ ABSENCE D'UN ECOULEMENT

* PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?
 oui non

SI OUI, EST-IL BUSE ?
 oui non

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? oui non

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE, GENERALEMENT ?
En période de crue ou orage violent

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ? oui non

EN TRAIT PLEINS :
 EN POINTILLES :

EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? oui non

FORMULAIRE D'EXPERTISE D'UN COURS D'EAU DE L'ADMINISTRATION
A REMPLIR SI LE TRACE CONTESTE EST CLASSE COURS D'EAU

DESCRIPTION DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :
 bois culture prairie friche surface imperméabilisée

. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) : oui non

. L'écoulement emprunte-t-il le talweg ? oui non

CONTINUITÉ DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement :

source ponctuelle plan d'eau lavoir zone humide suintement
 ruissellement émissaire de drainage autres :

. Destination de l'écoulement :

cours d'eau fossé plan d'eau zone humide autre :

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : oui non

Contestation d'un écoulement localisé en trait plein ou pointillé sur la carte carte IGN

2

Présence d'un lit marqué ? oui non

* Types de matériaux présents dans le fond de l'écoulement :

sable gravier vase organique autre :

La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée :

oui non

Présence d'un lit naturel à l'origine ? oui non ne sait pas

Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ? oui non

Types de végétaux : *Ancien chemin*

Présence d'une faune spécifique ? : oui non ne sait pas

Si oui, crustacés mollusques poissons insectes aquatiques

autres :

ÉVALUATION DU DÉBIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ :

À la date de l'observation : *28/01/11*

Présence d'eau : oui non

Si oui : eau courante eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l'observation : *27/01*

Hauteur des dernières précipitations : *25* mm

Au cours de l'année :

Présence d'eau toute l'année : oui non

Présence d'un débit (eau courante) toute l'année : oui non

Si écoulement intermittent :

Période d'assec ? : */*

Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? : */*

HISTORIQUE

L'écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ? oui non

la carte d'état-major ? oui non

le cadastre napoléonien ? oui non

le cadastre actuel ? oui non

L'écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ? oui non

Si oui, en trait bleu plein en trait bleu pointillé

L'écoulement est-il nommé ? oui non

Si oui, nom :

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN

3

L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ? oui non – Si oui, date :

curage ? oui non – Si oui, date :

déplacement ? oui non – Si oui, date :

busage ? oui non – Si oui, date :


autres ? oui non – Si oui, date :

Préciser les autres travaux :

Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage ? oui non
de remblai ? oui non
de mise en eau ? oui non
autres :

Commentaires :

Fossé accueillant l'eau des terres sur le plateau de Saint Viment du Lorouer en période hivernale et de crue.
Si le passage reste dans l'état actuel il faut que l'état participe à l'entretien et à la pose de réseaux sur la partie non habitée.

Fait à St Viment de laonde 23/01/21
Le demandeur : 

Contestation d'un écoulement localisé en trait plein ou pointillé sur la carte carte IGN

4