



**CONTESTATION CARTOGRAPHIQUE HYDROGRAPHIQUE  
DE LA CARTE IGN 1/25 000ème  
Demande d'expertise**

**Remplir un imprimé par commune et par écoulement et l'accompagner  
d'une carte localisant le tracé contesté**

**DEMANDEUR**

Nom, Prénom : touchet anthony

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...) :  
gaec de la chouannaie

Adresse : la chouannaie 72550 coulans sur gee

Téléphone : 0643127105

Courriel : lachouannaie@gmail.com

N° SIRET : 52192885300014 ou à défaut, date de naissance : 16 09 1983

Statut :  propriétaire riverain  exploitant riverain  observateur extérieur

Qualité :  exploitant agricole  technicien de rivière  autre : \_\_\_\_\_

**SITUATION DE L'ÉCOULEMENT À EXPERTISER**

Commune : 72550 coulans sur gee Lieu-dit : la chouannaie

Références cadastrales (n° et section) : ye 12

Longueur concernée : 260 m

**Joindre un extrait de la I.G.N 1/25 000 (sélectionner l'échelle en bas de l'écran) disponible sur le site internet de géoportail :**

**<https://www.geoportail.gouv.fr/>**

- Indiquer le lieu dit et la commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à l'aide des outils géoportail ou imprimer la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.

## PRESENCE/ ABSENCE D'UN ECOULEMENT

PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?

oui  non

SI OUI, EST-IL BUSE?

oui  non

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ?

oui  non

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE, GENERALEMENT? lorsqu'il pleut 80 jours par an l' hiver

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ?

oui  non

EN TRAIT PLEINS :

EN POINTILLES :

EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)?

oui  non

## FORMULAIRE D'EXPERTISE D'UN COURS D'EAU DE L'ADMINISTRATION

A REMPLIR SI LE TRACE CONTESTE EST CLASSE COURS D'EAU

### DESCRIPTION DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

bois  culture  prairie  friche  surface imperméabilisée

. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) :  oui  non

. L'écoulement emprunte-t-il le talweg ?  oui  non

CONTINUITÉ DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement :

source ponctuelle  plan d'eau  lavoir  zone humide  suintement

ruissellement  émissaire de drainage  autres : \_\_\_\_\_

. Destination de l'écoulement :

cours d'eau  fossé  plan d'eau  zone humide  autre : \_\_\_\_\_

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? :  oui  non

. Présence d'un lit marqué ?  oui  non

. Types de matériaux présents dans le fond de l'écoulement :

sable  gravier  vase organique  autre : \_\_\_\_\_

. La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée :

oui  non

. Présence d'un lit naturel à l'origine ?  oui  non  ne sait pas

Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ?  oui  non

. Types de végétaux : \_\_\_\_\_

. Présence d'une faune spécifique ? :  oui  non  ne sait pas

. Si oui,  crustacés  mollusques  poissons  insectes aquatiques

autres : \_\_\_\_\_

### ÉVALUATION DU DÉBIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ :

À la date de l'observation :

Présence d'eau :  oui  non

Si oui :  eau courante  eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l'observation : \_\_\_\_\_

Hauteur des dernières précipitations : \_\_\_\_\_ mm

Au cours de l'année :

Présence d'eau toute l'année :  oui  non

Présence d'un débit (eau courante) toute l'année :  oui  non

Si écoulement intermittent :

Période d'assec ? : \_\_\_\_\_

Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? : \_\_\_\_\_

### HISTORIQUE

. L'écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?  oui  non

la carte d'état-major ?  oui  non

le cadastre napoléonien ?  oui  non

le cadastre actuel ?  oui  non

. L'écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?  oui  non

Si oui,  en trait bleu plein  en trait bleu pointillé

. L'écoulement est-il nommé ?  oui  non

Si oui, nom : \_\_\_\_\_

. L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ?  oui  non – Si oui, date : \_\_\_\_\_

curage ?  oui  non – Si oui, date : \_\_\_\_\_

déplacement ?  oui  non – Si oui, date : \_\_\_\_\_

busage ?  oui  non – Si oui, date : \_\_\_\_\_

autres ?  oui  non – Si oui, date : \_\_\_\_\_

Préciser les autres travaux : \_\_\_\_\_

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage ?  oui  non

de remblai ?  oui  non

de mise en eau ?  oui  non

autres \_\_\_\_\_

. Commentaires : fossé créé pour évacuer l'eau du drainage en amont fait dans les années 90

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à COULANS SUR GEE , le 26 JANVIER 2021

Le demandeur :

