

**CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE  
DE LA CARTE IGN 1/25 000ème  
Demande d'expertise**

**Remplir un imprimé par commune et par écoulement et l'accompagner  
d'une carte localisant le tracé contesté**

**DEMANDEUR**

Nom, Prénom :

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...) :

GAEC FERRET

Adresse : Les Boulaies 72240 BERNAY NEUVY en Champagne

Téléphone : 0646746459

Courriel : daniel.ferret@wanadoo.fr

N° SIRET : 32510147500011

ou à défaut, date de naissance :

Statut :  propriétaire riverain  exploitant riverain  observateur extérieur

Qualité :  exploitant agricole  technicien de rivière  autre :

**SITUATION DE L'ÉCOULEMENT À EXPERTISER**

Commune : AMNÉ 72540 Lieu-dit : "La Cailletière"

Références cadastrales (n° et section) : ZK 0021 et ZK 0028

Longueur concernée : 400 m

Joindre un extrait de la I.G.N 1/25 000 (sélectionner l'échelle en bas de l'écran) disponible sur le site internet de géoportail : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

- Indiquer le lieu dit et la commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à l'aide des outils géoportail ou imprimer la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.

**PRESENCE/ ABSENCE D'UN ECOULEMENT**

PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?

oui  non

SI OUI, EST-IL BUSE?

oui  non

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ?

oui  non

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE, GENERALEMENT? *Ne sait pas car il est busé*

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ?

oui  non

*Il n'y a pas de tracé sur la carte IGN*

EN TRAITS PLEINS :

EN POINTILLES :

EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)?

oui  non

**FORMULAIRE D'EXPERTISE D'UN COURS D'EAU DE L'ADMINISTRATION**

**A REMPLIR SI LE TRACE CONTESTE EST CLASSE COURS D'EAU**

**DESCRIPTION DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ**

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

bois  culture  prairie  friche  surface imperméabilisée

. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) :  oui  non

. L'écoulement emprunte-t-il le talweg ?  oui  non

CONTINUITÉ DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement :

source ponctuelle  plan d'eau  lavoir  zone humide  suintement  
 ruissellement  émissaire de drainage  autres : \_\_\_\_\_

. Destination de l'écoulement :

cours d'eau  fossé  plan d'eau  zone humide  autre : \_\_\_\_\_

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? :

oui  non *c'est Busé*

- . Présence d'un lit marqué ?  oui  non *c'est Buse*
- . Types de matériaux présents dans le fond de l'écoulement :  
 sable  gravier  vase organique  autre : *BUSE*
- . La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée :  
 oui  non *c'est Buse*
- . Présence d'un lit naturel à l'origine ?  oui  non  ne sait pas
- Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ?  oui  non
- . Types de végétaux : \_\_\_\_\_
- . Présence d'une faune spécifique ? :  oui  non  ne sait pas
- . Si oui,  crustacés  mollusques  poissons  insectes aquatiques
- autres : \_\_\_\_\_

#### ÉVALUATION DU DÉBIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ :

##### À la date de l'observation :

Présence d'eau :  oui  non  *Ne sait pas*

Si oui :  eau courante  eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l'observation : \_\_\_\_\_

Hauteur des dernières précipitations : \_\_\_\_\_ mm

##### Au cours de l'année :

Présence d'eau toute l'année :  oui  non } *c'est Buse*

Présence d'un débit (eau courante) toute l'année :  oui  non }

##### Si écoulement intermittent :

Période d'assec ? : \_\_\_\_\_

Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? : \_\_\_\_\_

#### HISTORIQUE

- . L'écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?  oui  non
- la carte d'état-major ?  oui  non
- le cadastre napoléonien ?  oui  non
- le cadastre actuel ?  oui  non
- . L'écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?  oui  non
- Si oui,  en trait bleu plein  en trait bleu pointillé
- . L'écoulement est-il nommé ?  oui  non
- Si oui, nom : \_\_\_\_\_

. L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ?  oui  non - Si oui, date :

curage ?  oui  non - Si oui, date :

déplacement ?  oui  non - Si oui, date :

busage ?  oui  non - Si oui, date : 1985

autres ?  oui  non - Si oui, date :

Préciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage ?  oui  non

de remblai ?  oui  non

de mise en eau ?  oui  non

autres

. Commentaires :

Le linéaire contesté de 400m est busé, depuis les années 1985 et de plus ce linéaire n'est pas présent sur la carte IGN. Alors que la carte des cours d'eau de la Sarthe a classé ce linéaire en trait bleu plein sans faire de différence avec un linéaire busé ou non.

Nous considérons que la carte des cours d'eau n'est pas représentative de l'environnement actuel.


Nous espérons que nos remarques seront prises en compte lors de la révision de cette carte.

Cordialement  
Ferret Maxime

Fait à Neuvy

le 30/11/21

Le demandeur :



**GAEC FERRET**  
LES BOULAIES 72240  
BERNAY NEUVY EN CHPGNE  
RCS LE MANS 325101475







© IGN 2019 - [www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales](http://www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales)

Longitude : 0° 00' 45" W

Latitude : 48° 02' 07" N

<https://www.geoportail.gouv.fr/carte>

CONTESTATION CARTOGRAPHIQUE DE  
 "la CAILLETIÈRE" 72540 AMNÉ

