



**CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE  
DE LA CARTE IGN 1/25 000ème  
Demande d'expertise**

**Remplir un imprimé par commune et par écoulement et l'accompagner  
d'une carte localisant le trace contesté**

**DEMANDEUR**

Nom, Prénom :  
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...):  
GAEC DU COLOMBIER  
Adresse: le Colombier - 72100 DEHAULT  
Téléphone: 06 - 14 - 22 - 98 - 95 -  
Courriel: colombier72@orange.fr  
N° SIRET: 43935339200012 ou à défaut, date de naissance :  
Statut :  propriétaire riverain  exploitant riverain  observateur extérieur  
Qualité :  exploitant agricole  technicien de rivière  autre :

**SITUATION DE L'ÉCOULEMENT À EXPERTISER**

Commune: NOGENT LE BERNARD Lieu-dit: L'Étang du Boulay  
Références cadastrales (n° et section): C 247-256  
Longueur concernée: 510 mètres

Joindre un extrait de la I.G.N 1/25 000 (sélectionner l'échelle en bas de l'écran) disponible sur le site internet de géoportail : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

- Indiquer le lieu dit et la commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à l'aide des outils géoportail ou imprimer la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.

**PRESENCE/ ABSENCE D'UN ECOULEMENT**

PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?  
 oui  non

SI OUI, EST-IL BUSE ?  
 oui  non

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ?  oui  non

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE, GENERALEMENT? *120 jours en hiver*

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ?  oui  non

EN TRAIT PLEINS :   
 EN POINTILLES :

EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)?  oui  non

**FORMULAIRE D'EXPERTISE D'UN COURS D'EAU DE L'ADMINISTRATION**

**A REMPLIR SI LE TRACE CONTESTE EST CLASSE COURS D'EAU**

**DESCRIPTION DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ**

**DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :**

Occupation des sols :  
 bois  culture  prairie  friche  surface imperméabilisée

Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) :  oui  non

L'écoulement emprunte-t-il le talweg ?  oui  non

**CONTINUITÉ DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :**

Origine de l'écoulement :

source ponctuelle  plan d'eau  lavoir  zone humide  suintement  
 ruissellement  émissaire de drainage  autres : \_\_\_\_\_

Destination de l'écoulement :

cours d'eau  fossé  plan d'eau  zone humide  autre : \_\_\_\_\_

**CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :**

Berges visibles ? :  oui  non

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN

Présence d'un lit marqué ?  oui  non

Types de matériaux présents dans le fond de l'écoulement :

sable  gravier  vase organique  autre

La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée

oui  non

Présence d'un lit naturel à l'origine ?  oui  non  ne sait pas

Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ?  oui  non

Types de végétaux :

Présence d'une faune spécifique ?  oui  non  ne sait pas

Si oui,  crustacés  mollusques  poissons  insectes aquatiques

autres.

**ÉVALUATION DU DÉBIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTÉ :**

À la date de l'observation

Présence d'eau :  oui  non

Si oui,  eau courante  eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l'observation :

Hauteur des dernières précipitations : mm

Au cours de l'année :

Présence d'eau toute l'année  oui  non

Présence d'un débit (eau courante) toute l'année  oui  non

Si écoulement intermittent

Période d'assec ? *du 15 mai au 15 octobre*

Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? *été*

**HISTORIQUE**

L'écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?  oui  non

la carte d'état-major ?  oui  non

le cadastre napoléonien ?  oui  non

le cadastre actuel ?  oui  non

L'écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?  oui  non

Si oui, en trait bleu plein en trait bleu pointillé

L'écoulement est-il nommé ?  oui  non

Si oui, nom

Contestation d'un écoulement localisé en trait plein ou pointillé sur la carte carte IGN

L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ?  oui  non - Si oui, date : Mars 2009

curage ?  oui  non - Si oui, date :

déplacement ?  oui  non - Si oui, date :

busage ?  oui  non - Si oui, date :

autres ?  oui  non - Si oui, date :

Préciser les autres travaux :

Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage ?  oui  non

de remblai ?  oui  non

de mise en eau ?  oui  non

autres :

---

Commentaires : Nous contestons ce tracé de cours d'eau car comme indiqué ci-dessus il n'y a pas d'écoulement toute l'année (seulement quelques mois d'hiver) - Toute la parcelle est cultivée -  
 Nécessité de rectifier cette erreur sur la carte -  
 \* voir plan supplémentaire en annexe -


---

Fait à Dehault le 29 janvier 2021

Le demandeur :

*Nazim Pang* *Nazim Pang*

Contestation d'un écoulement localisé en trait plein ou pointillé sur la carte carte IGM



© IGN 2019 - [www.geoportail.gouv.fr/](http://www.geoportail.gouv.fr/) et [meteos-lesdalles.com](http://meteos-lesdalles.com)

Longitude 0° 32' 34" E  
: 48° 13' 34"



échelle 1/25 000  
 © IGN 2019 - [www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales](http://www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales)

Longitude 0° 32' 44" E  
 : 48° 13' 48"

- Contour de parcelle
- Cours d'eau BC AE 2020
- # 510 mètres de collecteur de drainage  
 (collecteur de drainage collectif réalisé en 2009 avec riverains)